

## 売上传票

伝票番号 SS00059264

売上日 2024/09/06

カワサキ プラザ八王子

〒192-0362

東京都八王子市松木5 1-4

TEL. 042-670-1711 FAX. 042-670-1811

担当 田淵 凱也 登録番号

カワサキ

小澤和広 様

TEL.

携帯. 08092832441

|      |      |        |       |                   |
|------|------|--------|-------|-------------------|
| 車両情報 | 排気量  |        | 車台番号  | JH2PC40C0DK601479 |
|      | 走行距離 | 16,459 | 納品予定日 | 2024/09/06        |

|      | 項目      | 金額(税抜) | 消費税   |
|------|---------|--------|-------|
| ご請求額 | 10%対象額計 | 19,080 | 1,908 |
|      | 8%対象額計  |        |       |
|      | 非課税計    | 0      |       |
|      |         |        |       |

合計金額(税込)

20,988

内訳

税率8% = 軽減税率対象

| 商品名         | 商品番号 | 数量  | 税抜単価   | 税抜金額   | 税率  | 税抜工賃 | 工賃税率 |
|-------------|------|-----|--------|--------|-----|------|------|
| 安心点検        | 342  | 1   | 12,600 | 12,600 | 10% | 0    | 10%  |
| トリプル 10W-40 | TR40 | 2.7 | 2,400  | 6,480  | 10% | 0    | 10%  |
|             |      |     | 計      | 19,080 |     | 0    |      |

安心点検

|      |   |    |   |    |   |
|------|---|----|---|----|---|
| 該当なし | / | 交換 | × | 締付 | T |
| 点検   | し | 修理 | △ | 清掃 | C |
| 分解   | ○ | 調整 | A | 給油 | L |
| 省略   | P |    |   |    |   |


お客様のご用命事項等 / 記事等

エンジンオイル交換  
電圧12.8V  
充電圧14.2V
















|          |                   |    |
|----------|-------------------|----|
| 車両番号     | 八王子               | ic |
| 車台番号     | JH2PC40C0DK601479 |    |
| 点検時の走行距離 | 16459             | Km |

自動車分解整備事業者の氏名又は名称

カワサキプラザ八王子



所在地  
東京都八王子市松木51-4

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>ステアリング装置</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ステアリングステム軸受部のがた</p>  <p>ステアリングステム</p>  | <p><input checked="" type="checkbox"/> タイヤの亀裂、損傷、異物、異常摩耗</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> タイヤの溝の深さ</p>  <p>ウレタンパッキン<br/>スプリング<br/>ワイヤ<br/>ワイヤロープ<br/>ワイヤロープ<br/>ワイヤロープ</p> <p><input type="checkbox"/> スポークの緩みおよび損傷</p>   | <p>灯火装置および方向指示器</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 灯火装置および方向指示器の作用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 灯火装置および方向指示器のレンズの汚れ、損傷</p>    |
| <p>ブレーキ装置</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> フレーキレバーの遊び</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> フレーキペダルの遊び</p>  <p><input type="checkbox"/> フレーキシューの滑動部分、ライニングの摩耗</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> フレーキハットの摩耗</p>  <p><input checked="" type="checkbox"/> 前後ブレーキのきき具合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ブレーキ液の量</p>  | <p>動力伝達装置</p> <p><input type="checkbox"/> チェーンの緩みおよび給油状態</p>  <p><input checked="" type="checkbox"/> スプロケットの取り付け状態、摩耗</p>  <p><input type="checkbox"/> ドライブベルトの摩耗、亀裂、損傷</p> <p><input type="checkbox"/> ドライブベルトの緩み</p> <p><input type="checkbox"/> ドライブVベルトのエアクリーナエレメントの状態</p> | <p>エンジン</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 冷却水の量</p>  <p><input checked="" type="checkbox"/> エンジンオイルの量、汚れ</p>  <p><input checked="" type="checkbox"/> かかり具合、異音</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 低速、加速の状態</p>  |
| <p>電気装置</p> <p><input type="checkbox"/> バッテリーの液量</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> バッテリーの電圧</p>  <p><input checked="" type="checkbox"/> 計器類、警告灯の作用</p>   | <p>走行装置</p> <p><input type="checkbox"/> タイヤの空気圧</p> <p>標準</p> <p>不正</p>   | <p>ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> プロパーバイガス還元装置のブリーザードレンの清掃</p> <p>診断機器による車両診断</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 電子制御燃料噴射装置 (DFI) や電子機器の作動状態</p>    |

|             |      |     |         |   |     |    |   |    |
|-------------|------|-----|---------|---|-----|----|---|----|
| オイルポンプホルト締結 | 26.6 | N・m | タイヤの残り溝 | F | 3.3 | mm | F | mm |
| オイルフィルタ締結   |      | N・m |         | R | 4.1 | mm | R | mm |

|        |          |          |       |         |          |
|--------|----------|----------|-------|---------|----------|
| 点検の実施日 | 令和6年9月6日 | 整備主任者の氏名 | 西村 祐一 | 今回の定期点検 | 令和7年3月6日 |
|--------|----------|----------|-------|---------|----------|